

大正大学構内放射線量測定結果

大正大学 危機管理室

μ Sv/h

【月間平均値】

図面 No.	場所	平成25年1月平均値
1	正門	0.085
2	1号館前	0.081
3	2号館前	0.066
4	3号館前	0.057
5	4号館前	0.091
6	5号館前	0.077
7	6号館前	0.084
8	7号館前	0.092
9	礼拝堂前	0.070
10	クラブ棟広場	0.091
11	10号館前	0.082
12	10号館前ベンチ	0.106
13	弓道場前	0.090
14	図書館前	0.057
15	銀杏並木	0.068
16	駐輪場側溝	0.101
A	4号館雨樋排水口1	0.093
B	4号館雨樋排水口2	0.109
C	4号館雨樋排水口3	0.094
D	4号館雨樋排水口4	0.089